

廢液洩漏演練報告


演練時間	2021.5.12	演練地點	廢酸收集區
演練名稱	晶宇光電 2021 年度廢液洩漏 應急處理演練	演練部門	廠務部/環安室
參加主要人員：廢水區現場管理人員以及危險廢物現場操作人員			

闡述演練過程：

一、人員穿著防護用具，準備進行廢液噸桶更換




二、排放過程中人員發現噸桶閥門密封圈鬆動，少量廢酸洩漏





三、立馬關閉排放閥門，將噸桶滴漏處移至漏液收集槽，並通知主管






四、人员穿着防护用具进行现场管制，采用堵漏方式，现场紧急处置泄漏位置。




五、用吸收棉、吸收条立即现场处理泄漏点位地面位置泄漏液体




六、漏液吸收干净后，将吸收条及吸收棉回收。



七、处置完毕后，人员至冲身洗眼器处除污。



八、除污后，脱去 C 级防护衣，因人员未除污完全，手上碰触到氢氟酸，立即用六氟灵冲洗器冲洗，医护人员用葡萄酸钙软膏处理。



九、演练完毕，总结。

电
公
司

演练总结:

组织此次演练的目的是强化同仁面临异常事故时的处理能力，以及紧急应变通报机制。

通过此次演练，加强了各成员单位之间的协同配合，提高应对突发事件的组织指挥、快速响应及处置能力。更好地掌握发生紧急应变事件的通报流程，以及危险废液泄漏现场处置人员防护用具的穿着和现场急救流程。

提出需完善和改进的地方:

现场人员处置通报内容需要完善培训，使通报内容需要简明扼要。

晶宇光电（厦门）有限公司

2021.5.12

