

廢液洩漏演練報告

演練時間	2023.5.26	演練地點	廢酸收集區
演練名稱	晶宇光電 2023 年度 廢液洩漏應急處理演練	演練部門	廠務部/環安室


參加主要人員：廢水區現場管理人員以及危險廢物現場操作人員

闡述演練過程：

一、人員穿著防護用具，準備進行危廢噸桶更換



二、排放過程中人員發現噸桶閥門密封圈鬆動，少量含氟廢液洩漏




三、立马关闭排放阀门，将吨桶滴漏处移至漏液收集槽，现场判定为等级为一般事故，通知主管及环安人员。




四、厂务主管和环安人员到达现场，厂务主管安排人员穿着防护用具进行现场管制，泄漏吨桶初步用吸收棉进行堵漏，泄漏区域用三角锥和警示棍进行管制，现场紧急处置泄漏位置。




五、用吸收条围堵，放置扩大污染区域，应急消防沙立即现场处理泄漏点位地面位置泄漏液体



六、漏液吸收干净后，将应急消防沙用防化垃圾袋收集至危废间委外处置。



七、处置完毕后，人员至冲身洗眼器处除污。



八、演练完毕，总结。

演练总结：

- 1.发生异常事件能迅速将现场情况进行通报并判定事件等级，按实际情况启动相应的应急响应；
- 2.事发点工作人员能够按照预案第一时间开展先期处置，先期处置措施有效控制污染态势进一步扩大；
- 3.能规定及时成立现场指挥部，指挥人员表现出较强指挥协调能力，能够对救援工作全局有效掌控并且能够及时提出科学、合理应急处置措施；
- 4.相关成员能够在较短或规定时间内到位，分工明确并各负其责；
- 5.现场应急物资齐全，能够满足处置要求；

6.应急处置人员能够按时就位、正确并熟练使用下应急物资。

此次演练达到了预期目标，演练与预案中相应污染情景污染防控措施相符。

晶宇光电（厦门）有限公司

2023.5.26